

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 29 «04» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, г.л.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколина гора» \_\_\_\_\_  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,  
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.  
Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8А по улице Борисовская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 20 **включительно**.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**
4. Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.
5. Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных выгяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Г. горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Г. горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.


Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.



(число, месяц, год)

инженер по газу

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 30 «04» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» \_\_\_\_\_  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,  
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.  
Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25А по улице Борисовская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 16 **включительно**.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**
- 4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.
- 5.Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных выпяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**  
11.Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** \_\_\_\_\_ расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.



инженер по газу

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 31 « 05 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 27 по улице **Борисовская** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПП-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 40 **включительно**.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**

4. Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок

**ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Г. горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Г. горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, **30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист


Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 32 « 05 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколина гора»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№12 по улице Борисовская** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролукс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ **с 3 по 22 включительно**.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**

4. Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок

**ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ **3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22**. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.



инженер по газу

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 33 «05» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколина гора» \_\_\_\_\_  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,  
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №7 по улице **Борисовская** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 60 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.
- 5.Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных выгяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11.Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.** отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 34 «06» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, г.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколина гора»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №30/6 по улице Зверинецкая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПН-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 29 **включительно.**

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3.Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**

4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича.**

5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11.Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая.** Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29.** отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.



Итого: \_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

инженер по газу

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 35 «06» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора»  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,  
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №32 по улице Зверинецкая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 44 **включительно**.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**
- 4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.
- 5.Противопожарные разделки в междугэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных выгяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу

Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 36 «06» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №17 по улице Лечебная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электрлоукс.

**Проверкой установлено:**

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 50 включительно.

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.

4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5.Противопожарные разделки в междэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**  
11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу

Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.



\_\_\_\_\_ (число, месяц, год)  
*Гамматов А.*



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 37 « 07 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» \_\_\_\_\_  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,  
Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№19 по улице Лечебная** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электрлокс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 50 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.
- 5.Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ**.Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.**  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.


Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу



№ 38 « 07 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№44 по улице Мироновская** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 40 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ**.Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** \_\_\_\_\_ расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.** отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу

Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

*Кузнецов*

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 39 «10» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№44А по улице Мироновская** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электрлоукс.

**Проверкой установлено:**

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 16 включительно.

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.

4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.

5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ**.Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.



(число-месяц, год)

инженер по газу

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 40 « 10 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№40 по улице Мироновская** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 52 кр.25,26,27,37,38,39,40.

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.

4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.

5.Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и локи для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и локи для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11.Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** \_\_\_\_\_ расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу

Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 41 « 11 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№33/35 по улице Ткацкая** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ **с 1 по 36 включительно**.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**

4. Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.

5. Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ**. Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во внутр.** \_\_\_\_\_ расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист


Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

инженер по газу

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.



(число, месяц, год)

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 42 « 11 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» \_\_\_\_\_

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №49 по улице Ткацкая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электроллокс.

**Проверкой установлено:**

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 39 включительно.

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_

3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.

4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича.**

5.Противопожарные разделки в междэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и локи для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и локи для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11.Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая.** Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находится от конька на расстоянии \_\_\_\_\_

метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

(число, месяц, год)

инженер по газу

Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.



\_\_\_\_\_