

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 70 « 11 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в  
доме №49 по улице Ткацкая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода  
продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 39 включительно.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
  
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,  
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Гл. инженер

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.

(число, месяц, год)



АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 69 «11» декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №33/35 по улице Ткацкая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 36 включительно.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
  
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36.  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный  
Трубочист  
Трубочист  
Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.

Гл. инженер



(число, месяц, год)

*Кошманов*

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 68 «11» декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубоочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №40 по улице Мироновская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 52 кр.25,26,27,37,38,39,40.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52.  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный  
Трубоочист  
Трубоочист  
Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Гл. инженер

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.

(число, месяц, год)



АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 67 «11» декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в  
доме №44А по улице Мироновская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода  
продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 16 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
  
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.

(число, месяц, год)



Гл. инженер



*Кошманов*

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 66 « 07 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в  
доме №44 по улице Мироновская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода  
продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 40 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах №\_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать:\_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир:\_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать:\_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв.\_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир)\_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв.\_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения:\_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,  
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Гл. инженер

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.

(число, месяц, год)



*Кошманов*

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 65 « 07 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в  
доме №19 по улице Лечебная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода  
продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ **с 1 по 50 включительно.**
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах №\_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**
4. Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича .**
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая.** Если нет, указать №№ кв.
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв.
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,  
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Гл. инженер

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.



(число, месяц, год)

*Кошманов*

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 64 « 06 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №17 по улице Лечебная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 50 включительно.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах №\_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв.
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв.
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный  
Трубочист  
Трубочист  
Акт зарегистрирован №

Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.

(число, месяц, год)

2023

года

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 63 « 06 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №32 по улице Зверинецкая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 44 включительно.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах №\_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир №во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован №\_\_\_\_\_

Гл. инженер

Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.

(число, месяц, год)



*Кошманов*

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 62 « 06 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №30/6 по улице Зверинецкая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 29 включительно.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах №\_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв.

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв.

16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован №\_\_\_\_\_



Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.

Гл. инженер



*кошманов*

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 61 «05» декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №7 по улице Борисовская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 60 включительно.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
  
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный  
Трубочист  
Трубочист  
Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_



Гл. инженер

Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 60 «05» декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в  
доме №12 по улице Борисовская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода  
продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 3 по 22 включительно.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
  
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный  
Трубочист  
Трубочист  
Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.



Гл. инженер



*Кошманов*

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 59 « 05 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 27 по улице Борисовская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 40 включительно.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах №\_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок

ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный  
Трубочист  
Трубочист  
Акт зарегистрирован № Для

Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.

Гл. инженер



АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 58 « 04 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 25А по улице Борисовская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 16 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир №бо внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.  
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный  
Трубочист  
Трубочист  
Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_



Кузнецов С.В.  
Шпилев Д.В.  
Шпилев Н.В.

(число, месяц, год)

Гл. инженер

*Кошманов*

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 57 « 04 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл. инженер ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилев Д.В., Шпилев Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8А по улице Борисовская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ **с 1 по 20 включительно.**

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах №\_\_\_\_\_

3. Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**

4. Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича.**

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир №\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах №\_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая.** Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмыываемой краской.

Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_

16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован №



Кузнецов С.В.

Шпилев Д.В.

Шпилев Н.В.

Гл. инженер



*кошманов*