

№ 43 « 12 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» _____
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №37 по улице Ткацкая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 30 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
- 5.Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать: _____
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения,указать: _____
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
- 11.Дымоходы квартир № во ВНУТР. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- 16.Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир
№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ _____
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу

Кузнецов С.В.
Шпилёв Д.В.,
Шпилёв Н.В.,



ИЧЛ 7.16.68.21.66
(число, месяц, год)

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 44 « 12 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» _____

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№48 по улице Ткацкая** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 60 включительно.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4. Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ**. Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ** наружной поверхности _____ см.

11. Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до _____

наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление» _____

13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте _____

указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. _____

Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60.** отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу

Кузнецов С.В.
Шпилёв Д.В.,
Шпилёв Н.В.,



№ 45 « 14 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная ора» _____
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№26 по улице Фортунаговская** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с **1 по 16 включительно**.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3.Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**
- 4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: _____
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и локи для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и локи для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения,указать: _____
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** _____ расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- 16.Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16**.
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ _____
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

(число, месяц, год)

Кузнецов С.В.
Шпилёв Д.В.,
Шпилёв Н.В.,



инженер по газу

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 46 «14» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №27А по улице **Фортунатовская** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах № с 9 по 20, с 25 по 30, с 39 по 50.

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5.Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: _____

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения,указать: _____

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11.Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** _____ расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) _____

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

Если нет, указать №№ кв. _____

16.Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир № **9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир,№№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный


Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу

Кузнецов С.В.
Шпилёв Д.В.,
Шпилёв Н.В.,



(число, месяц, год)

Кузнецов

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 47 « 17 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» _____

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№11 корп.5 по Окружному проезду** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электрлопек.

Проверкой установлено:

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 43 включительно.

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.

4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.

5.Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ**.Если имеются нарушения,указать: _____

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения,указать: _____

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11.Дымоходы квартир № **во внутр.** _____ см. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) _____

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

Если нет, указать №№ кв. _____

16.Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир,№№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Кузнецов С.В.

Шпилёв Д.В.,

Шпилёв Н.В.

Акт зарегистрирован № _____

(число, месяц, год)

инженер по газу



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 48 «17» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколина гора» _____
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №13 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГ И-56, ВПГ -18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 50 **включительно**.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3.Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**
- 4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: _____
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения,указать: _____
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** _____ расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- 16.Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный _____

Трубочист _____

Трубочист _____

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу _____

Кузнецов С.В.
Шпилёв Д.В.,
Шпилёв Н.В.,



(число, месяц, год)

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 49 « 18 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№11 корп. 6 по Окружному проезду** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ -18, Электроллокс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с **1 по 28 включительно**.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3.Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**
- 4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.
- 5.Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: _____
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения,указать: _____
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление» _____
- 13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- 16.Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28.** отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу

Кузнецов С.В.
Шпилёв Д.В.,
Шпилёв Н.В.,



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 50 «18» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУМ№20 района Соколиная гора» _____
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №17 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГ И-56, ВПГ -18, Электроллокс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 42 включительно.
2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** _____ расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.**
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный _____ Кузнецов С.В.
Трубочист _____ Шпилёв Д.В.,
Трубочист _____ Шпилёв Н.В.,
Акт зарегистрирован № _____
инженер по газу _____



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 51 « 19 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» _____
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №14 корп. 1 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролокс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 50 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
- 5.Противопожарные разделки в междупэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: _____
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения,указать: _____
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № во ВНУТР. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- 16.Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.
отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный
Трубочист
Трубочист
Акт зарегистрирован № _____
инженер по газу

Кузнецов С.В.
Шпилёв Д.В.,
Шпилёв Н.В.,



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 52 « 19 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора»

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№14 корп. 2 по Окружному проезду** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электроллокс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 45 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: _____
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения,указать: _____
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № во ВНУТР. _____ расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. _____
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____
- 16.Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир,№№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный


Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу

Кузнецов С.В.
Шпилёв Д.В.,
Шпилёв Н.В.,



(число, месяц, год)

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 53 « 20 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» _____

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№12 по Окружному проезду** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ **с 1 по 47 включительно**.

2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**

4. Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуюет техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во внутр.** _____ расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

№ _____

Кузнецов С.В.

Шпилёв Д.В.,

Шпилёв Н.В.,



(число, месяц, год)

инженер по газу

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 54 « 20 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» _____

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №15 по **Окружному проезду** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электроллокс.

Проверкой установлено:

1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с **36 по 75 включительно**.

2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3.Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**

4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.

5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**

6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: _____

7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения,указать: _____

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11.Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16.Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ **36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир № _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

инженер по газу



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 55 « 21 » сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» _____

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№15 корп. 1 по Окружному проезду** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ **с 1 по 35 включительно**.

2. Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____

3. Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**

4. Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**

6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок

ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения, указать: _____

7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения, указать: _____

10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11. Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13. Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____

14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) _____

15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

Если нет, указать №№ кв. _____

16. Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35.**

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____


Для _____

инженер по газу

Кузнецов С.В.

Шпилёв Д.В.,

Шпилёв Н.В.,



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 56 «21» сентября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» _____
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме **№11 корп. 7 по Окружному проезду** с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электрролюк.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 28 **включительно**.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № _____
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича**.
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: _____
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: _____

8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № _____ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).

9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № _____ Если имеются нарушения,указать: _____

10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**

11.Дымоходы квартир № **во ВНУТР.** _____ расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности _____ см.

12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»

13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая**. Если нет, указать №№ кв. _____

14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии _____ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте

указать №№ квартир) _____

15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. _____

16.Прочие нарушения: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28.** отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ _____

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № _____

Кузнецов С.В.
Шпилёв Д.В.,
Шпилёв Н.В.,

(число, месяц, год)



инженер по газу