

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 84 « 21 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №11 корп. 7 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 28 включительно.
2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах №
3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать:
7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир:
8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № Если имеются нарушения,указать:
10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности см.
12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв.
14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир)
15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв.
16.Прочие нарушения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный Кузнецов С.В.
Трубочист Шпилёв Д.В.,
Трубочист Шпилёв Н.В.,
Акт зарегистрирован №

Гл. инженер



(число, месяц, год)

Handwritten signature of A.S. Kosmanov.

АКТ  
Проверки технического состояния дымоходов

№ 83 « 21 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл. инженер ОАО «РЭУ № 20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,  
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №15 корп. 1 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 35 включительно.
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
3. Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4. Каналы выполнены из красного обожженного кирпича.
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
7. Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
8. Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9. Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения, указать: \_\_\_\_\_
10. Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
11. Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
12. Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13. Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
14. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
15. Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
16. Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Гл. инженер

Кузнецов С.В.

Шпилёв Д.В.,

Шпилёв Н.В.,

(число, месяц, год)



*Кошманов*

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 82 « 20 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №15 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 36 по 75 включительно.
2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах №
3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать:
7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир:
8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № Если имеются нарушения,указать:
10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности см.
12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв.
14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир)
15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв.
16.Прочие нарушения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный Кузнецов С.В.
Трубочист Шпилёв Д.В.,
Трубочист Шпилёв Н.В.,
Акт зарегистрирован №

Гл. инженер



АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 81 « 20 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты:

Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №12 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 47 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

№ \_\_\_\_\_

Гл. инженер

Кузнецов С.В.

Шпилёв Д.В.,

Шпилёв Н.В.,



*Кошманов*

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 80 « 19 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты:

Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №14 корп. 2 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 45 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован №я \_\_\_\_\_

Гл. инженер

Кузнецов С.В.

Шпилёв Д.В.,

Шпилёв Н.В.,

(число, месяц, год)



Handwritten signature of A.S. Kosmanov.

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 79 « 19 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №14 корп. 1 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 50 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ \_\_\_\_\_ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный  
Трубочист  
Трубочист  
Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_



Кузнецов С.В.  
Шпилёв Д.В.,  
Шпилёв Н.В.,

Гл. инженер \_\_\_\_\_

*Кошманов*

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 78 « 18 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №17 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электрولюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 42 включительно.
2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах №
3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать:
7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир:
8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № Если имеются нарушения,указать:
10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности см.
12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв.
14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир)
15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв.
16.Прочие нарушения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный
Трубочист
Трубочист
Акт зарегистрирован №
Гл. инженер



Кузнецов С.В.
Шпилёв Д.В.,
Шпилёв Н.В.,

(число, месяц, год)

Handwritten signature of A.S. Kosmanov

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 77 «18» декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №11 корп. 6 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 28 включительно.
2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах №
3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать:
7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир:
8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № Если имеются нарушения,указать:
10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности см.
12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв.
14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир)
15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв.
16.Прочие нарушения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный Кузнецов С.В.
Трубочист Шпилёв Д.В.,
Трубочист Шпилёв Н.В.,
Акт зарегистрирован № (число, месяц, год)

Гл. инженер



Handwritten signatures in blue ink of the responsible person and the chimney sweepers.

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 76 « 18 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №13 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 50 включительно.
2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах №
3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.
4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать:
7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир:
8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № Если имеются нарушения,указать:
10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности см.
12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв.
14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир)
15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв.
16.Прочие нарушения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный Кузнецов С.В.

Трубочист Шпилёв Д.В.,

Трубочист Шпилёв Н.В.,

Акт зарегистрирован №

Гл. инженер



(число, месяц, год)

Handwritten signature of A.S. Kosmanov.

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 75 « 18 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты:

Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №11 корп.5 по Окружному проезду с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 43 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Кузнецов С.В.

Шпилёв Д.В.,

Шпилёв Н.В.

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Гл. инженер

(число, месяц, год)



*А.С. Кошманов*

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 74 « 14 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С. Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №27А по улице Фортунатовская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах № с 9 по 20, с 25 по 30, с 39 по 50.
2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах №
3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать:
7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир:
8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № Если имеются нарушения,указать:
10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности см.
12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв.
14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир)
15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв.
16.Прочие нарушения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир № 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован №

Гл. инженер

Кузнецов С.В.

Шпилёв Д.В.,

Шпилёв Н.В.,

(число, месяц, год)



Handwritten signature of A.S. Kosmanov.

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 73 « 14 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.

Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,

Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №26 по улице Фортунатовская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 16 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет **13x13 кв. см.**
- 4.Каналы выполнены из **красного обожженного кирпича .**
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют **38 см.**
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № **во внутр.** расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки **хорошая.** Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_

Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Кузнецов С.В.

Шпилёв Д.В.,

Шпилёв Н.В.,

(число, месяц, год)

Гл. инженер



Handwritten signatures in blue ink: one illegible signature and 'Кошманов'.

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 72 « 12 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.  
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,  
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.

Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №48 по улице Ткацкая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

**Проверкой установлено:**

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 60 включительно.
- 2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах № \_\_\_\_\_
- 3.Сечение канала составляет 13x13 кв. см.
- 4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
- 5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
- 6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок **ЗАДЕЛАНЫ** Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир: \_\_\_\_\_
- 8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № \_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
- 9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № \_\_\_\_\_ Если имеются нарушения,указать: \_\_\_\_\_
- 10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) **ВНЕ ЗОНЫ**
- 11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности \_\_\_\_\_ см.
- 12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
- 13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии \_\_\_\_\_ метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) \_\_\_\_\_
- 15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв. \_\_\_\_\_
- 16.Прочие нарушения: \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для квартир №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир №№ \_\_\_\_\_  
Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный

Трубочист

Трубочист

Акт зарегистрирован № \_\_\_\_\_

Гл. инженер

Кузнецов С.В.

Шпилёв Д.В.,

Шпилёв Н.В.,

(число, месяц, год)



\_\_\_\_\_

АКТ

Проверки технического состояния дымоходов

№ 71 « 12 » декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, гл.инженер ОАО «РЭУ№20 района Соколиная гора» Кошманов А.С.
Ответственный ООО «ГОРИЗОНТ»: Кузнецов С.В.,
Трубочисты: Шпилёв Д.В., Шпилёв Н.В.
Составили настоящий акт в том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов в доме №37 по улице Ткацкая с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей типа КГИ-56, ВПГ-18, Электролюкс.

Проверкой установлено:

- 1.Обособленные дымоходы имеются в квартирах №№ с 1 по 30 включительно.
2.Необособленные дымоходы имеются в квартирах №
3.Сечение канала составляет 13х13 кв. см.
4.Каналы выполнены из красного обожженного кирпича .
5.Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют 38 см.
6.Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения железных вытяжных труб от колонок ЗАДЕЛАНЫ Если имеются нарушения,указать:
7.Каналы имеют в нижней части «Карманы» и люки для чистки. Если нет, указать №№ квартир:
8.Горизонтальные участки дымоходов в стенах квартир № соответствуют техническим условиям (длина не более 2-х метров, карманы и люки для чистки расположены под вертикальными участками дымоходов со стороны нежилых помещений).
9.Горизонтальные участки железных соединительных труб (более пяти метров) имеются в квартирах № Если имеются нарушения,указать:
10.Расстояние от дымохода до условной зоны ветрового подпора (больше, меньше) ВНЕ ЗОНЫ
11.Дымоходы квартир № во внутр. расположены в наружной стене, расстояние от «дыма» до наружной поверхности см.
12.Все каналы очищены от сажи, посторонних предметов и проверены на «задымление»
13.Тяга в каналах на день проверки хорошая. Если нет, указать №№ кв.
14.Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии, находятся от конька на расстоянии метров, а высота их отвечает техническим условиям (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир)
15.Все дымоходы на чердаке и крыше имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской. Если нет, указать №№ кв.
16.Прочие нарушения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для квартир №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30. отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы квартир№№ Не отвечают техническим условиям и газовые приборы в этих квартирах должны быть отключены.

Ответственный Кузнецов С.В.
Трубочист Шпилёв Д.В.,
Трубочист Шпилёв Н.В.,
Акт зарегистрирован №

Гл. инженер



(число, месяц, год)